

年度	整理番号	頁	小学校名	箇所			状況(現在の危険な状況)	対策有無	対策内容	備考
				道路種別	主管	路線名				
H27	1	P3	感田	市道	市	高板内ヶ磯線(小野牟田野添線)	交通量が多く、見通しが悪いので危険 ・一部整備済	対応中	道路整備中	
H28	2	P9	直方西	県道	県	福岡直方線	交通量が多く道幅も正門前で狭くなり危険	ソフト対策	学校からの交通指導	
	3	P9	直方西	県道	警察	福岡直方線	朝夕は特に交通量が多く、信号がないので危険	ソフト対策	学校からの交通指導	
	4	P3	感田	市道	市	製鉄団地線外	溝蓋なし、割れ	対応検討	通学路の見直し検討	
	5	P4	上頓野	県道	県	直方・行橋線	見通しが悪い	対応予定	交差点改良予定	事業中
	6	P7	直方南	国道	県	国道200号	歩道が狭く、危険	対応中	歩道設置、歩行者溜り場確保	事業計画
	7	P2	新入	市道	市	旧軌道線	交差点部における見通しが悪く、危険。歩道なし	対応中	交差点改良検討	事業中
	8	P6	直方東	市道	市	頓野113号線	歩道の舗装劣化が激しく危険	対応予定	歩道舗装打替え	
H29	9	P9	直方西	市道	市	百合野線	歩道沿いの屋根瓦が落ちそうで危険	対策中	市による立入禁止措置実施中	
	10	P2	新入	県道	県	直方鞍手線	歩道が狭くなっている箇所がある	対応中	歩道整備予定	
	11	P3	感田	市道	市	製鉄団地線	道路幅員狭小のため歩行者危険	対応検討	歩道設置検討	
	12	P3	感田	市道	市	小野牟田 十堂線	交通量が多く、外側線がないため歩行者が危険	対応検討	外側線設置検討	
	13	P4	上頓野	市道	市	高坂・内ヶ磯線(10号)	途中から歩道がない	対応予定	歩道明示予定	
	14	P4	上頓野	県道	警察	直方行橋線	横断歩道が消えかかっている	対応予定	区画線更新	
	15	P10	下境	市道	市	福地線	見通しが悪く交通量が多い	対応検討	道路改良検討	
	16	P10	下境	市道	市	武谷線(114号)	交通量が多く歩道がない	対応検討	市によるグリーンベルト検討	
H30	17	P8	直方北	県道	警察	直方芦屋線	児童の下校時に交通量が多く横断歩道がない。(直方サンリブ横)	対応予定	協議条件付	
	18	P9	直方西	県道	県	福岡直方線	交差点が多く幅員が狭いうえ、通行車両が多く危険	対応予定	交差点改良検討	
	19	P3	感田	市道	市	赤熊・野口線	軌道敷幅員狭隘のため歩行者危険	対応予定	事業化検討	
	20	P5	上頓野	県道	警察	直方行橋線	横断歩道が消えかかっている	対応予定	区画線更新	
	21	P5	上頓野	市道	警察	馬場線	横断歩道が消えかかっている	対応予定	区画線更新	
	22	P5	上頓野	県道	警察	直方・行橋線	横断歩道がない	対応検討	要検討	
	23	P5	上頓野	市道	警察	馬場線	交通量は多いが横断歩道がない(一旦停止はあるが危険)	ソフト対策	学校からの交通指導	
	24	P5	上頓野	市道	警察	馬場線	交通量は多いが横断歩道がない(一旦停止はあるが危険)	ソフト対策	学校からの交通指導	
	25	P11	下境	市道	警察	福地線(9号)(上境1160付近)	横断歩道及び車両停止線が消えている。	対応予定	区画線更新	
	26	P11	下境	市道	市	福地線(9号)(上境1450付近)	道路が狭いスピードを出す車が多い。グリーンベルトが消えている。	対応検討	整備検討	
	27	P1	植木	市道	警察	植木100号線	人通りが少なく、不審者情報有り。	対応予定	警察によるパトロール強化	
	28	P1	植木	県道	県	中間・宮田線(植木1394-19付近)	変則交差点のため危険	対応検討	交差点改良検討	
	29	P12	福地	県道	県	北九州・小竹線	暫定事業のため、未整備箇所有、早期着手望む、区画線の歩道帯要望。昨年死者事故有り。	対応予定	グリーンベルト検討	
	30	P12	福地	県道	警察	北九州・小竹線	横断歩道がないために、安全に歩行者が反対車線に渡れない。可能であれば信号機を要望。	対応予定	横断歩道設置予定	
	31	P12	福地	市道	市	福地線(永満寺2027-2付近)	途中で歩道がなくなっており、歩道接続の改善が必要。	対応検討	要検討	
	32	P13	福地	市道	市	福地線(永満寺2170-3付近)	途中で歩道がなくなっており、歩道接続の改善が必要。	対応検討	学校からの交通指導	
	33	P13	福地	市道	警察	福地線(永満寺2667-1付近)	舗装にクラックが多く、横断歩道が消えかかっている。	対応予定	区画線更新	
	34	P14	福地	市道	警察	上境・永満寺線(上境2522-2付近)	横断歩道が消えかかっている。	対応予定	区画線更新	
	35	P14	福地	市道	市	福地線(永満寺2496-5付近)	歩道のアスファルト部分が草に侵食されている。歩道を部分的に打ち換え要望。草刈済	対応検討	草刈済・整備検討	
	36	P14	福地	市道	警察	福地線(永満寺2523付近)	舗装にクラックが多く、横断歩道が消えかかっている。	対応予定	整備検討	
	37	P15	福地	市道	市	福地線(永満寺2440付近)	側溝グレーチング蓋とコンクリート蓋の間に子どもの足がはまるくらいの隙間がある。	対応予定	整備検討	
	38	P15	福地	市道	市	福地線(永満寺2439付近)	路肩コンクリートが劣化して割れている。また、側溝と路肩に段差がある。	対応予定	整備検討	
	39	P15	福地	市道	市	福地線(永満寺2427付近)	側溝コンクリート蓋に段差がある。	対応予定	整備検討	
	40	P15	福地	市道	市	福地線(永満寺2404付近)	縁石に切り下げがなく、段差があり危険。	対応予定	整備検討	
	41	P16	福地	市道	警察	福地線(上境459付近)	通過車両のスピードを抑制できないか。カラー塗装や文字表示等	対応予定	警察によるパトロール強化	
	42	P16	福地	市道	市	福地線(上境435-5付近)	切り下げタイプの縁石が連続し、防護柵もないため、ガードパイプを設置できないか。	対応予定	整備検討	
	43	P16	福地	市道	警察	福地線(上境411付近)	信号設置の要望設置依頼、カラー塗装やライン設置等で通過車両の速度を抑制	ソフト対策	警察によるパトロール強化	