

水 質 検 査 結 果 一 覧 表 浄 水

依頼先名称等 直方市 上下水道・環境部 水道施設課
 検査期間 平成24年4月～平成25年3月

系 統 打向配水池

(公財)北九州生活科学センター
 TEL 093-881-8282 FAX 093-881-8333

| コード | 検査項目 | 単位 | (水質基準) | 検 査 結 果 | | | | | | | | | | | | | 水質基準超過数 | | | | | |
|------|---|--------|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|-----|-----|------|------|------|
| | | | | 打向配水池系 植木地区 給水栓 | 最高値 | 最低値 | 平均値 | >20% | >70% | >STD |
| | | | | H24.4.12 | H24.5.17 | H24.6.14 | H24.7.12 | H24.8.9 | H24.9.13 | H24.10.11 | H24.11.8 | H24.12.13 | H25.1.17 | H25.2.14 | H25.3.14 | | | | | | | |
| | 天候 (前日/当日) | - | -- | 雨/晴 | 晴/晴 | 曇/晴 | 曇/曇 | 曇/曇 | 晴/晴 | 晴/晴 | 晴/晴 | 曇/曇 | 晴/晴 | 雨/曇 | | | | | | | | |
| | 気 温 | ℃ | -- | 18.0 | 19.0 | 26.0 | 27.0 | 30.0 | 25.0 | 20.0 | 14.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | | | | | | | |
| | 水 温 | ℃ | -- | 14.9 | 19.4 | 23.9 | 23.3 | 28.1 | 27.5 | 24.5 | 20.0 | 13.4 | 11.0 | 10.4 | 13.3 | | | | | | | |
| 1075 | 濁度 | 度 | 1 以下 | <0.1 | | | <0.1 | | | <0.1 | | | <0.1 | | | | | | | | | |
| 1076 | pH値 | - | 7.5 程度 | 7.5 | | | 7.4 | | | 7.6 | | | 7.4 | | | | | | | | | |
| 1077 | 腐食性S ₂ O ₃ ²⁻ 指数 | - | | -0.9 | | | -1.0 | | | -0.5 | | | -1.1 | | | | | | | | | |
| 1078 | 総活性酸素価 | CFU/ml | 2000 以下 | | | | | 2 | | | | | | 0 | | | | | | | | |
| 1080 | アルミニウム及びその化合物 | mg/l | 0.1 以下 | 0.03 | | | 0.03 | | | 0.03 | | | 0.02 | | | | | | | | | |
| 1113 | クリプトスポリジウム | 個/20L | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 1114 | シアルジア | 個/20L | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 1115 | マイクロキスチン LR | mg/l | | | | | | | | <0.0001 | | | | | | | | | | | | |
| 1116 | マイクロキスチン RR | mg/l | | | | | | | | <0.0001 | | | | | | | | | | | | |
| 9999 | 残留農薬 | mg/l | | 0.60 | 0.70 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 0.80 | 0.70 | 0.50 | 0.70 | 0.60 | | | | | | | |
| | 報 告 書 番 号 | | | 00372 | 01268 | 02156 | 03247 | 04221 | 05482 | 06372 | 07147 | 08243 | 09051 | 09927 | 10829 | | | | | | | |

* : 基準値超過 ★ : 基準値の70%超過 ◆ : 基準値の20%超過