

水質検査結果一覧表

依頼者名称 直方市 上下水道・環境部 水道施設課

公益財団法人 北九州生活科学センター

検査期間 平成27年4月 ～ 平成28年3月

打向配水池 打向配水池系 植木地区 植木保育園 給水栓

TEL : 093-881-8282 FAX : 093-881-8333

No.	検査項目	単位	水質基準	検査結果												最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				植木地区 植木保育園 給水栓	植木地区 植木保育園 給水栓	植木地区 植木保育園 給水栓	植木地区 植木保育園 給水栓	植木地区 植木保育園 給水栓	植木地区 植木保育園 給水栓	植木地区 植木保育園 給水栓	植木地区 植木保育園 給水栓	植木地区 植木保育園 給水栓	植木地区 植木保育園 給水栓	植木地区 植木保育園 給水栓	植木地区 植木保育園 給水栓				>20%	>70%	>STD
				H27.4.9	H27.5.14	H27.6.11	H27.7.9	H27.8.10	H27.9.10	H27.10.8	H27.11.12	H27.12.10	H28.1.14	H28.2.8	H28.3.10						
	天候(前日/当日)	-	--	晴/晴	晴/曇	曇/雨	雨/晴	晴/晴	曇/曇	晴/晴	晴/雨	曇/曇	曇/晴	雨/曇							
	気温	℃	--	11.0	20.0	20.0	26.0	29.0	22.0	20.0	16.0	13.0	7.0	4.0	10.0	29.0	4.0	16.5			
	水温	℃	--	15.4	20.0	22.2	22.6	30.1	26.0	24.8	20.8	16.3	13.1	10.4	13.2	30.1	10.4	19.6			
	残留塩素	mg/l	--	0.4	0.5	0.4	0.5	0.7	0.8	0.7	0.5	0.7	0.6	0.7	0.5	0.8	0.4	0.6			
1069	従属栄養細菌	CFU/ml	2000 以下					0						0		0	0	0			
1080	ミクロキスティン L.R	mg/l							0.0001 未満						0	0	0	0			
1081	ミクロキスティン R.R	mg/l							0.0001 未満						0	0	0	0			
1262	クリプトスポリジウム	個/20L			0								0		0	0	0	0			
1263	ジアルジア	個/20L			0								0		0	0	0	0			
1264	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	10~100	87			71			79			88		88	71	81.2				
1265	マンガン及びその化合物	mg/l	0.01 以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0	0	0	0			
1266	蒸留残留物	mg/l	30~200	172			145			165			184		184	145	166.5				
1267	濁度	度	1 以下	0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満		0	0	0	0			
1268	pH値	-	7.5 程度	7.5			7.5			7.2			7.3		7.5	7.2	7.4				
1272	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.1 以下	0.06			0.04			0.03			0.02		0.06	0.02	0.038				

報告書番号

W1500305 W1501008 W1501823 W1502769 W1503813 W1504803 W1505877 W1506882 W1507647 W1508444 W1509189 W1510162

<: 未満を表します。