

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称 直方市 上下水道・環境部 水道施設課

公益財団法人 北九州生活科学センター

検査期間 平成26年4月 ～ 平成27年3月

打向配水池 打向配水池系 植木地区 植木保育園 給水栓

TEL : 093-881-8282 FAX : 093-881-8333

コード	検査項目	単位	水質基準	検査結果												最高値	最低値	平均値	水質基準超過数			
				植木地区 植木保育園 給水栓	植木地区 植木保育園 給水栓	植木地区 植木保育園 給水栓	植木地区 植木保育園 給水栓	植木地区 植木保育園 給水栓	植木地区 植木保育園 給水栓	植木地区 植木保育園 給水栓	植木地区 植木保育園 給水栓	植木地区 植木保育園 給水栓	植木地区 植木保育園 給水栓	植木地区 植木保育園 給水栓	植木地区 植木保育園 給水栓				>20%	>70%	>STD	
				H26. 4. 10	H26. 5. 15	H26. 6. 12	H26. 7. 18	H26. 8. 14	H26. 9. 11	H26. 10. 9	H26. 11. 13	H26. 12. 11	H27. 1. 15	H27. 2. 12	H27. 3. 12							
	天候 (前日/当日)	-	--	晴/晴	曇/曇	曇/曇	曇/晴	晴/雨	晴/晴	晴/晴	曇/曇	晴/雨	曇/曇	晴/晴								
	気温	℃	--	16.0	16.0	21.0	27.0	28.0	25.0	22.0	10.0	10.0	9.0	6.0	8.0		28.0	6.0	16.5			
	水温	℃	--	14.7	18.9	21.6	23.4	26.0	26.2	24.0	19.5	14.7	11.3	10.4	11.5		26.2	10.4	18.5			
	残留塩素	mg/l	--	0.6	0.5	0.7	0.8	0.7	0.7	0.6	0.3	0.5	0.5	0.5	0.4		0.8	0.3	0.6			
1069	従属栄養細菌	CFU/ml	2000 以下					0						0			0	0	0			
1080	ミクロキスチン LR	mg/l							0.0001 未満								0	0	0			
1081	ミクロキスチン RR	mg/l							0.0001 未満								0	0	0			
1262	クリプトスポリジウム	個/20L			0								0				0	0	0			
1263	ジアルジア	個/20L			0								0				0	0	0			
1264	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	10~100	83			60			83			86				86	60	78			
1265	マンガン及びその化合物	mg/l	0.01 以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満				0	0	0			
1266	蒸発残留物	mg/l	30~200	151			159			179			154				179	151	160.8			
1267	濁度	度	1 以下	0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満				0	0	0			
1268	pH値	-	7.5 程度	7.5			7.2			7.5			7.4				7.5	7.2	7.4			
1272	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.1 以下	0.02			0.02			0.04			0.02				0.04	0.02	0.025			
報告書番号				W1400342	W1401247	W1402191	W1403169	W1404464	W1405365	W1406216	W1407206	W1408113	W1408671	W1409696	W1410581		---	---	---	---	---	---

< : 未満を表します。