

水 質 検 査 結 果 一 覧 浄 水

依頼先名称等 直方市 上下水道局
 検査期間 平成22年4月～平成23年3月

系 統 内ヶ磯配水池

(財)北九州生活科学センター
 TEL 093-881-8282 FAX 093-881-8333

ポ-ト	検査項目	単位	(水質基準)	検 査 結 果													水質基準超過数					
				内ヶ磯配水池系 上頸野地区 萬福寺さくら保育園 給水栓	内ヶ磯配水池系 上頸野地区 萬福寺さくら保育園 給水栓	内ヶ磯配水池系 上頸野地区 萬福寺さくら保育園 給水栓	内ヶ磯配水池系 上頸野地区 萬福寺さくら保育園 給水栓	内ヶ磯配水池系 上頸野地区 萬福寺さくら保育園 給水栓	内ヶ磯配水池系 上頸野地区 萬福寺さくら保育園 給水栓	内ヶ磯配水池系 上頸野地区 萬福寺さくら保育園 給水栓	内ヶ磯配水池系 上頸野地区 萬福寺さくら保育園 給水栓	内ヶ磯配水池系 上頸野地区 萬福寺さくら保育園 給水栓	内ヶ磯配水池系 上頸野地区 萬福寺さくら保育園 給水栓	内ヶ磯配水池系 上頸野地区 萬福寺さくら保育園 給水栓	内ヶ磯配水池系 上頸野地区 萬福寺さくら保育園 給水栓	内ヶ磯配水池系 上頸野地区 萬福寺さくら保育園 給水栓	最高値	最低値	平均値	>20%	>70%	>STD
				H22.4.22	H22.5.19	H22.6.16	H22.7.22	H22.8.19	H22.9.15	H22.10.22	H22.11.15	H22.12.20	H23.1.26	H23.2.18	H23.3.23							
	天候 (前日/当日)	-	--	曇/雨	曇/雨	雨/曇	晴/晴	晴/晴	晴/曇	曇/晴	晴/曇	晴/晴	曇/晴	雨/曇	曇/晴							
	気 温	℃	--	12.0	21.0	25.0	32.0	32.5	27.0	22.0	13.0	10.0	4.0	8.0	9.0	32.5	4.0	18.0				
	水 温	℃	--	15.0	19.5	22.0	25.0	28.0	27.0	21.0	16.0	11.5	7.0	8.0	9.5	28.0	7.0	17.5				
1075	濁度	度	1 以下		<0.1			<0.1						<0.1		0	0.0	0.0				
1076	pH値	-	7.5 程度		7.5			7.5						7.4		7.5	7.3	7.4				
1077	腐食性(ク)リ指数	-			-1.5			-1.2						-1.8		-1.2	-1.8	-1.6				
1078	従属栄養細菌	CFU/ml	2000 以下				0							0		0	0	0				
1080	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.1 以下		0.05			0.05						0.03		0.05	0.02	0.04				
1111	クリプトスポリジウム	個/10L														0	0	0				
1112	シアレンジア	個/10L														0	0	0				
1113	クリプトスポリジウム	個/40L						0								0	0	0				
1114	シアレンジア	個/40L						0								0	0	0				
1115	マイクロキスチン LR	mg/l						<0.0001								0	0	0				
1116	マイクロキスチン RR	mg/l						<0.0001								0	0	0				
9999	残留塩素	mg/l		1.00	0.50	0.60	0.60	0.70	0.80	0.80	0.70	0.50	0.60	0.60		1.00	0.50	0.67				
	報告書番号			00658	01323	02188	03389	04456	05279	06421	07073	08109	08980	09750	10621							

*: 基準値超過 ★: 基準値の70%超過 ◆: 基準値の20%超過